

Góra; dnia 21 sierpnia 2026 r

Magdalena Mielczarek
Radna Gminy Góra

Pan
Tadeusz Juska
Burmistrz Góry
za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej

Interpelacja 2 /2026

Dotyczy: montażu skrzynki elektrycznej przy przejściu dla pieszych na al. Jagiellonów w ramach nowej inwestycji „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo -rowerowy w pasie drogi wojewódzkiej nr 324 – Aleja Jagiellonów w Górze”.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) składałem interpelację w sprawie nieprawidłowo zamontowanej/ usytuowanej skrzynki elektrycznej przy przejściu dla pieszych, która została wykonana w ramach inwestycji realizowanej przez Gminę Góra na al. Jagiellonów.

W związku pojawiającymi się informacjami sposób wykonania i usytuowania skrzynki elektrycznej budzi poważne zastrzeżenia ze względu na zagrożenie dla pieszych **szczególnie dzieci**. Skrzynka jest na tyle wysoka, że jak dziecko stoi na wysokości przejścia w ogóle jest niewidoczne. Obecny sposób zamontowania / usytuowania stwarza niebezpieczeństwo w szczególności dzieci i młodzieży korzystającej z tego terenu.

Ciąg pieszy jest często uczęszczany przez dzieci i mieszkańców z uwagi na okolice mieszkaniowo- osiedlową oraz centrum handlowe. Usytuowanie skrzynki po lewej stronie, zmniejsza widoczność pieszych kierowcom, którzy jadą w kierunku Ronda Podwale. W przypadku pozostawienia obecnego stanu może dojść do nieszczęśliwego wypadku, którego skutki mogą być bardzo poważne. Dlatego zasadne jest podjęcie niezwłocznych działań jeszcze przed zakończeniem inwestycji, zanim dojdzie do zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu.


Proszę o udzielenie następujących informacji:

1. Jaki podmiot jest wykonawcą prac związanych z montażem przedmiotowej skrzynki elektrycznej?
2. Na podstawie jakie dokumentacji projektowej została ustalona lokalizacja i sposób montażu skrzynki?
3. Czy wykonany montaż jest zgodny z zasadami bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami?
4. Czy Gmina zgłaszała wykonawcy konieczność usunięcia wskazanej nieprawidłowości?

5. Czy w ramach gwarancji lub rękojmi wykonawca zostanie zobowiązany do prawidłowego zamontowania/ przeniesienia skrzynki?
6. Czy gmina może ponieść dodatkowe koszty związane z koniecznością poprawienia wykonanych prac?
7. Czy przedmiotowa skrzynka została odebrana przez właściwego zarządcę sieci/ operatora i czy jej lokalizacja została przez niego zaakceptowana?

Jednocześnie proszę o przeprowadzenie przez właściwe służby Gminy oględzin miejsca oraz podjęcie niezwłocznych działań mających na celu zapewnić tak ważne kwestie jak bezpieczeństwo. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi proszę o szczegółową odpowiedź oraz wskazanie konkretnych działań, jakie Gmina zamierza podjąć w powyższej sprawie.

Jako radna otrzymuję uwagi z prośbą o interwencje w sprawie.


.....
(podpis radnej)

* niepotrzebne skreślić







